


## Sequenza di montaggio connettori RJ45 tecnologia passante


Pinza: [98-155](#) - Connettori: [Cat.5 UTP 94-914/5](#) - [Cat.6 UTP 94-914/6](#)



**1 - Preparare il cavo.**




**5 - Inserire il connettore e il cavo nella pinza**



**2 - Allineare i cavi (sequenza EIA568B).**



**6 - Controllare la posizione.**



**3 - Accorciare i cavi.**



**7 - Chiudere la pinza lentamente con forza.**



**4 - Inserire i cavi nel connettore.**



**8 - Verificare. Il connettore è pronto!**