

<b>Simbolo:</b>	AX-5001
<b>Gruppo prodotti:</b>	Misuratori della condizioni ambientali

## Parametri prodotti

<b>Tipo di misuratore:</b>	termoigrometro
<b>Genere di display utilizzato:</b>	LCD
<b>Campionamento:</b>	1x/s
<b>Ambito di misurazione della temperatura:</b>	-10...50°C
<b>Ambito di misurazione dell'umidità:</b>	0...100% RH
<b>Risoluzione di misurazione della temperatura:</b>	0,1°C
<b>Precisione di misurazione dell'umidità:</b>	±3%
<b>Risoluzione di misurazione dell'umidità:</b>	0,1% RH
<b>Fonte di alimentazione:</b>	batteria GR03 AAA 1,5V x3

## Carta dei prodotti AX-5001

---

<b>Misurazione:</b>	punto di rugiada, temperatura, umidità
<b>Unità di misurazione:</b>	°C, °F
<b>Proprietà degli strumenti di misurazione:</b>	funzione HOLD (fermo delle indicazioni del display), funzione MIN/MAX/MED, indicatore del basso livello di carica della batteria, spegnimento automatico
<b>Equipaggiamento standard:</b>	cinturino per il braccio, custodia
<b>Dimensioni esterne:</b>	121x60x30mm
<b>Peso con batteria:</b>	180g
<b>Batteria/batteria ricaricabile:</b>	batteria GR03 AAA 1,5V x3
<b>Retro illuminazione:</b>	si
<b>Precisione di misurazione della temperatura:</b>	$\pm 1^{\circ}\text{C}$

## Informazioni aggiuntive

<b>Peso lordo:</b>	0,395 kg
--------------------	----------