

Guida all'uso dei PAD per il fissaggio di componenti LED di potenza


Materiale occorrente: Dissipatore, led di potenza, PAD biadesivi




1. Utilizzando alcool isopropilico pulire le superfici di incollaggio.
E' consigliato l'alcool isopropilico poiché non lascia aloni ne tracce di altre sostanze coloranti o organiche.



2. Incollare il PAD termico sul dissipatore
-



3. Togliere la pellicola dalla parte superiore del PAD termico biadesivo



4. Posizionare il led di potenza ed applicare una leggera pressione in modo che il collante a base acrilica aderisca.

