




15-30 VA

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE UNIFICATI DI SICUREZZA




Caratteristica peculiare di questi trasformatori è il tipo di finitura. L'impregnazione sotto vuoto conferisce al pacco lamellare un'eccezionale compattezza che garantisce l'assenza di vibrazioni. La scelta del fissaggio è libera e non richiede azioni particolari di serraggio.

Ogni pezzo è corredato di 4 squadrette di nylon rinforzato (escluso il 30 VA con terminali per c.s.).

Normalizzazione di sicurezza.




**SQUADRETTE
PER
TRASFORMATORI
DA 15 VA,**
terminali a saldare
capocorda.



**SQUADRETTE
PER
TRASFORMATORI
DA 30 VA,**
terminali a saldare
capocorda.

15 VA




ENTRATA:
2 x 110 V
50-60 Hz
capocorda
1°-3
e 2°-4

TERMINALI A SALDARE CAPOCORDA

CODICE	USCITE (V nom.)	USCITE (A nom.)	Capocorda
0.1520	2 x 6	2 x 1,25	6°-9 7°-10
0.1521	2 x 9	2 x 0,8	6°-9 7°-10
0.1523	2 x 12	2 x 0,6	6°-9 7°-10
0.1524	2 x 15	2 x 0,5	6°-9 7°-10
0.1525	2 x 18	2 x 0,4	6°-9 7°-10
0.1526	2 x 24	2 x 0,3	6°-9 7°-10

30 VA



ENTRATA:
2 x 110 V
50-60 Hz
pin 2°-5
e 1°-4

TERMINALI A SALDARE PER C.S. E CAPOCORDA

CODICE	USCITE (V nom.)	USCITE (A nom.)	pin C.S.
0.3021	2 x 6	2 x 2,5	14°-12 13°-11
0.3022	2 x 9	2 x 1,6	14°-12 13°-11
0.3023	2 x 12	2 x 1,25	14°-12 13°-11
0.3024	2 x 15	2 x 1	14°-12 13°-11
0.3025	2 x 18	2 x 0,8	14°-12 13°-11
0.3026	2 x 24	2 x 0,6	14°-12 13°-11

- Indicare T.C. dopo il codice per la versione Terminali Capocorda.

- Per un corretto fissaggio sul C.S. consigliamo l'uso di comuni distanziatori da 15 mm.