







50-80 VA

TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE UNIFICATI DI SICUREZZA


Caratteristica peculiare di questi trasformatori è il tipo di finitura. L'impregnazione sotto vuoto conferisce al pacco lamellare un'eccezionale compattezza che garantisce l'assenza di vibrazioni. La scelta del fissaggio è libera e non richiede azioni particolari di serraggio. Ogni pezzo è corredato di 4 squadrette di nylon rinforzato. Normalizzazione di sicurezza.



**SQUADRETTE
PER
TRASFORMATORI
DA 50 VA,**
terminali a saldare
capocorda.



50 VA




ENTRATA:
2 x 110 V
50-60 Hz
capocorda
5°-3
e 4°-2

TERMINALI A SALDARE CAPOCORDA

CODICE	USCITE (V nom.)	USCITE (A nom.)	Capocorda
0.5023	2 x 12	2 x 2	7°-9 8°-10
0.5024	2 x 15	2 x 1,6	7°-9 8°-10
0.5025	2 x 18	2 x 1,4	7°-9 8°-10
0.5026	2 x 24	2 x 1	7°-9 8°-10

80 VA



ENTRATA:
2 x 110 V
50-60 Hz
puntale 2°-3
e 4°-5

TERMINALI A PUNTALE / C.S. ADATTABILE

CODICE	USCITE (V nom.)	USCITE (A nom.)	Puntale
0.8022	2 x 9	2 x 4,4	11°-10 9°-8
0.8023	2 x 12	2 x 3,3	11°-10 9°-8
0.8024	2 x 15	2 x 2,6	11°-10 9°-8
0.8025	2 x 18	2 x 2,2	11°-10 9°-8
0.8026	2 x 24	1 x 1,6	11°-10 9°-8