

velleman®

CS10MD2

METAL DETECTOR PALMARE



MANUALE D'USO3





MANUALE D'USO

1. Introduzione

A tutti i residenti dell'Unione Europea



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

Grazie per aver acquistato questo prodotto! Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare questo dispositivo. Se il dispositivo è stato danneggiato durante il trasporto, non utilizzarlo e contattare il proprio rivenditore.

2. Istruzioni relative alla sicurezza

	Tenere lontano da bambini e da persone non autorizzate.
	Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
	Tenere questo dispositivo lontano da pioggia, umidità e liquidi gocciolanti.
	Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno del dispositivo. Rivolgersi a un rivenditore autorizzato per assistenza e / o parti di ricambio.

3. Linee guida generali

Fare riferimento al **Servizio Velleman®** e alla **garanzia** di qualità nelle ultime pagine di questo manuale.



Tenere questo dispositivo lontano da polvere e temperature elevate.



Maneggiare questo dispositivo con cautela. Evitare urti e cadute.

- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare modifiche di qualsiasi tipo a questo dispositivo. I danni causati dalle modifiche effettuate dall'utente al dispositivo non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzare questo dispositivo solo per gli scopi per cui è stato progettato. I danni derivanti da un uso improprio di questo dispositivo non sono coperti dalla garanzia.
- I danni causati dall'inosservanza delle linee guida indicate in questo manuale non sono coperti dalla garanzia e il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni.
- Né Velleman nv né i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno (straordinario, incidentale o indiretto) - di qualsiasi natura (finanziaria, fisica ...) derivante dal possesso e dall'uso di questo dispositivo.
- Non accendere il dispositivo se è stato lasciato esposto a fonti di calore. Proteggere il dispositivo da possibili danni lasciandolo spento finché non ha raggiunto la temperatura ambiente.
- Conservare questo manuale per riferimenti futuri

4. Caratteristiche

- Funzionamento silenzioso tramite l'uso di auricolari
- Indicazione batteria scarica

5. Presentazione dispositivo

Metal detector palmare professionale ideale per impieghi nell'ambito della sicurezza. Può essere utilizzato per la protezione di aree quali carceri, frontiere, tribunali, ambasciate, aeroporti, porti ecc. Consente di individuare armi nascoste sotto gli abiti oppure occultate in pacchi, buste, ecc. È adatto anche per la ricerca di oggetti metallici nascosti. Due modalità di funzionamento: normale e bassa sensibilità.

Fate riferimento alle illustrazioni presenti a pagina 2 di questo manuale.

CS10MD2

1	Tasto di reset
2	LED di indicazione dispositivo pronto per l'uso
3	LED segnalazione anomalia

4	Foro regolazione sensibilità
5	Ingresso auricolari
6	Tasto On-Off

6. Batteria

1. Aprire il vano batteria utilizzando un giravite appropriato.
2. Inserire una batteria alcalina da 9 V prestando attenzione alla polarità.
3. Chiudere il vano batteria.



Avvertenza: non forare le batterie o gettarle nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili (alcaline). Smaltire le batterie in conformità con le normative locali. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

7. Uso

7.1 Operazioni di base

1. Impugnare il dispositivo e accenderlo premendo il tasto On-Off. Attendere che il dispositivo effettui l'inizializzazione. Il dispositivo è pronto per l'uso quando il LED verde si accende.
2. Spostare il dispositivo lungo il corpo della persona: se viene rilevato un oggetto metallico, il cercametalli emette un segnale acustico.
3. Spegnerlo dopo l'uso.

7.2 Funzioni

Tono segnale acustico

Il cercametalli emette un segnale acustico quando rileva un oggetto metallico, il segnale acustico emesso è più intenso se l'oggetto metallico è di dimensioni più grandi.

Sensibilità

Inserire la punta di un piccolo cacciavite nel foro per la regolazione della sensibilità. Per impostare la frequenza di sensibilità ideale, ruotare lentamente in senso orario per aumentare o in senso antiorario per diminuire la sensibilità, finché entrambi gli allarmi audio e visivi non emettono segnali in modo continuo. Quindi ruotare leggermente in senso antiorario.

Reset

Premere il tasto reset per resettare il dispositivo.

Indicazione batteria scarica / auricolari

Sostituire la batteria se il dispositivo emette un beep continuo e i LED non si accendono.

L'uso degli auricolari aiuta a sentire meglio l'allarme acustico in ambienti rumorosi. Inoltre, le batterie dureranno più a lungo.

8. Pulizia e manutenzione

Questo dispositivo non necessita di particolare manutenzione. Tuttavia si consiglia di pulirlo periodicamente facendo uso di un panno morbido e il dispositivo tornerà come nuovo. Non usare detergenti aggressivi e solventi chimici. Rimuovere la batteria se si prevede di non utilizzare il dispositivo per lunghi periodi.

9. Specifiche tecniche

Jack microfonico.....	3.5 mm
frequenza di lavoro	50 kHz \pm 10% (onda sinusoidale)
sensibilità.....	\geq 5 cm (riferito a una moneta da 50 centesimi)
corrente assorbita.....	< 50 mA
temperatura di lavoro.....	0 °C to +40 °C
alimentazione	1 x 9 V batteria (6LR61C, non inclusa)
dimensioni.....	430 x 82 x 51 mm
peso.....	350 g

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.eu.

Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Dichiarazione di conformità R&TTE Hereby, Velleman NV dichiara che il prodotto CS10MD2 è conforme alle direttive 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile a questo indirizzo web www.velleman.eu.

© NOTA LEGALE

Questo manuale è protetto dai diritti di proprietà intellettuale di Velleman nv. Non è possibile riprodurre, duplicare e distribuire liberamente questo manuale indipendentemente o come parte di un pacchetto in formato elettronico e/o stampato senza l'autorizzazione esplicita di Velleman nv.