

velleman®

WS8471

**THERMO/HYGROMETER
THERMO-/HYGROMETER
THERMO-/HYGROMÈTRE
TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO
THERMO/HYGROMETER
TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO
TERMO-/HIGROMETR
TERMOMETRO/IGROMETRO**



USER MANUAL	2
GEbruikersHANDLEIDING	5
MODE D'EMPLOI	8
MANUAL DEL USUARIO	11
BEDIENUNGSANLEITUNG	14
MANUAL DO UTILIZADOR	17
INSTRUKCJA OBSŁUGI	20
MANUALE UTENTE	23

CE

MANUALE UTENTE

1. Introduzione

A tutti i residenti nell'Unione Europea

Importanti informazioni ambientali relative a questo prodotto



Questo simbolo riportato sul prodotto o sull'imballaggio, indica che è vietato smaltire il prodotto nell'ambiente al termine del suo ciclo vitale in quanto può essere nocivo per l'ambiente stesso. Non smaltire il prodotto (o le pile, se utilizzate) come rifiuto urbano indifferenziato; dovrebbe essere smaltito da un'impresa specializzata nel riciclaggio. Rispettare le normative locali vigenti. **Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio presso il quale è stato effettuato l'acquisto.**

La ringraziamo per aver scelto Velleman! Si prega di leggere attentamente le informazioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare il dispositivo. Assicurarsi che l'apparecchio non sia stato danneggiato durante il trasporto; in tale evenienza, non installare o utilizzare il dispositivo e contattare il proprio fornitore.

2. Istruzioni di sicurezza



Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e delle persone non qualificate.

3. Linee guida generali

Fare riferimento alle **condizioni di garanzia e qualità Velleman®** riportate alla fine del manuale.

- Proteggere il dispositivo da urti e cadute. Maneggiare il dispositivo con delicatezza.
- Proteggere il dispositivo da eccessivo calore e polvere.
- Familiarizzare con le funzioni del dispositivo prima di utilizzarlo.
- Per ovvie ragioni di sicurezza è vietato apportare delle modifiche al dispositivo.
- Utilizzare il dispositivo solamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro tipo di utilizzo determina la decadenza della garanzia.
- I danni derivanti dall'inosservanza delle indicazioni fornite nel presente manuale non sono coperti da garanzia; il venditore non sarà ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a cose o persone.

4. Caratteristiche

- termo-igrometro digitale con ampio display LCD
- registrazione dei valori minimo e massimo di temperatura e umidità interna
- indicazione batteria scarica
- unità di misura della temperatura: °C o °F

- utilizzo su scrivania o fissaggio a muro
- allarme punto di congelamento: (-1°C a +4°C)

5. Batteria

1. Collegare prima il sensore esterno.
2. Aprire il vano portabatteria ed inserire una batteria da 1,5V formato AAA rispettando la polarità indicata.
3. Richiudere il vano.

ATTENZIONE

- Non forare o gettare nel fuoco le batterie nel fuoco poiché potrebbero esplodere.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Smaltire le batterie secondo le vigenti normative locali.

6. Utilizzo

- Premere C/F per selezionare l'unità di misura della temperatura (°C o °F).
- Premere IN/OUT per visualizzare la temperatura interna o quella esterna.
- Premere MIN/MAX per selezionare il valore minimo o massimo registrato (umidità, temperatura interna/esterna). Premere CLEAR per cancellare la memoria.
- Tenere premuto per 3 secondi il tasto FREEZE per attivare "allarme gelo". Il dispositivo emetterà un suono quando la temperatura esterna avrà un valore compreso tra -1°C e +4°C.
- Il dispositivo visualizzerà l'icona DRY quando il livello di umidità è inferiore al 40%.
- Lo strumento visualizzerà l'icona CONFORT quando il livello di umidità è compreso tra il 40 e il 70% con una temperatura di +20°C ~ +25°C.
- Sul display apparirà l'icona WET quando il livello di umidità è superiore al 70%.

7. Specifiche tecniche

gamma di temperatura	interna: 0°C ~ 50°C esterna: -50°C ~ 70°C
igrometro	20 ~ 90 % (solo umidità interna)
risoluzione umidità	1 % RH
alimentazione	1 batteria 1,5V AAA (LR03C, non inclusa)
dimensioni	prodotto: 117 x 107 x 22 mm LCD: 64 x 77 mm
peso	135 g
lunghezza cavo	± 1.8 m

Utilizzare questo dispositivo solo con accessori originali. In nessun caso Velleman nv ed i suoi rivenditori possono essere ritenuti responsabili di danni o lesioni derivanti da un uso improprio od errato di questo

dispositivo. Per ulteriori informazioni relative a questo prodotto e per la versione aggiornata del presente manuale, vi preghiamo di visitare il nostro sito www.velleman.be. Le informazioni contenute in questo manuale possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.